

Démarreur Magnétique

Boitier métallique

Sans sectionneur

Sectionneur sans fusible

Sectionneur fusible



DRA- - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8

1 : Tension de puissance

- 120/1/60 (1)
- 240/1/60 (2)
- 230/3/60 (3)
- 460/3/60 (4)
- 600/3/60 (6)

2 : Sectionneur

- Sans sectionneur (XX)
- Sectionneur sans fusible (NF)
- Sectionneur + porte fusibles (FU)

3 : Puissance HP

- 1/8 hp (A12)
- 1/6 hp (A16)
- ¼ hp (A25)
- 1/3 hp (A33)
- ½ hp (A50)
- ¾ hp (A75)
- 1 hp (010)
- 1.5 hp (015)
- 2 hp (020)
- 3 hp (030)
- 5 hp (050)
- 7.5 hp (075)
- 10 hp (100)
- 15 hp (150)
-

4 : Contrôle

- 120Vac (G)
- 24Vac (B)

5 : Boutons

- Man-O-Auto (1)
- Arrêt-Marche (2)
- Start/Stop (3)

6 : Lampe Témoin Verte (marche)

(V)

7 : Lampe témoin rouge (arrêt)

8 : Lampe témoin orange (surcharge)

9 : Option réarmement externe

*** Possibilité sur mesure selon vos besoin ***

Démarreur Nema4x en plastique

Numéro de produit

Bobine 120

Bobine 240

DRAP-0,25-120

DRAP-1,0-240

DRAP-0,5-120

DRAP-2,0-240

DRAP-0,75-120

DRAP-3,0-240

DRAP-1-120

DRAP-5,0-240

DRAP-7,5-240

DRAP-10-240

